

1 基本操作 I

1 実験研究の計画から発表まで	…1
1・1 研究を始めるにあたって	1
1・2 文献情報の集め方	3
はじめに (3)	
表題誌と抄録誌 (4)	
Chemical Abstracts の使い方 (5)	
資料の入手 (8)	
オンライン情報検索 (8)	
1・3 実験データの扱い方	11
実験ノートの書き方 (11)	
統計手法によるデータ整理 (18)	
1・4 研究成果の発表	27
はじめに (27)	
講演 (28)	
ポスター (31)	
論文 (31)	
2 単位・用語・記号・命名法	…35
2・1 物理量の単位・用語・記号	35
はじめに (35)	
物理量とその表記 (36)	
単位とその表記 (39)	
数字と数学記号 (46)	
略語と略号 (47)	
2・2 化合物命名法	48
無機化合物命名法 (48)	
有機化合物命名法 (53)	
3 基本的な量の設定とはかり方	…61
3・1 重量と体積	61
重量のはかり方 (61)	
密度と比重 (68)	
3・2 溫度	72
温度の単位と実用温度目盛 (72)	
1990 年国際温度目盛 (ITS-90) と	
トレーサビリティー (74)	
温度計の選択 (76)	
温度計の適用 (79)	
データの採取と正確さの確認 (80)	
3・3 圧力・真空	82
真空の性質 (82)	
真空をはかる (84)	
真空をつくる (87)	
3・4 屈折率と旋光度	91
屈折率 (91)	
旋光度 (98)	
3・5 液体の粘性	104
粘性液体と基本式 (104)	

4 1 基本操作 I

粘度の測定法 (107)	4・4 乾燥と保存 198
3・6 pH 115	乾 燥 (198)
pH の定義 (115)	保 存 (202)
pH の意味 (116)	4・5 帯融解法 203
pH と水素イオン濃度 (117)	はじめに (203)
pH 計 (119)	装 置 (205)
pH 標準液 (124)	純度の確認 (210)
pH 測定 (128)	単結晶の生成 (211)
pH 測定上の注意 (133)	相図の研究 (212)
特殊な試料の pH 測定 (136)	4・6 蒸留と昇華 214
3・7 溶 解 度 140	蒸 留 (214)
溶解度とは何か (140)	昇 華 (226)
溶解平衡の表示 (142)	4・7 有機溶媒の精製 229
溶解度の単位 (142)	炭化水素 (230)
溶解度の測定についての一般的注 意事項 (143)	アルコール (232)
溶解度の測定 (151)	エーテル (233)
溶解度に関連した成書と総説 (159)	ケトン (235)
4 分離と精製 161	カルボン酸およびその誘導体 (235)
4・1 はじめに 161	ハロゲン化炭化水素 (236)
4・2 抽 出 163	窒素化合物 (237)
抽出の数値的取扱い (163)	硫黄化合物 (239)
抽出の方法および装置 (165)	リン化合物 (239)
無機物質の抽出 (173)	4・8 純水のつくり方 241
有機物質の抽出 (180)	前処理 (242)
4・3 溶解・沈殿・沪過・透析 184	蒸留法 (243)
溶 解 (184)	イオン交換法 (244)
沈 殿 (188)	逆浸透法・限外沪過法・精密沪過 法 (244)
沪 过 (189)	超純水 (245)
透 析 (194)	4・9 電気泳動法 247
逆浸透 (196)	等電点と pH-移動度曲線 (247)
	ゾーン電気泳動法 (248)

等速電気泳動法 (252)	真空ラインの利用 (314)
5 クロマトグラフィー 255	グローブボックス, グローブバッ グの利用 (317)
5・1 ガスクロマトグラフィー 256	実験台上での簡便な操作 (317)
実験に必要な基本原理と条件設定 の基礎 (256)	気体, 溶媒の脱酸素法 (318)
装置とその取扱い (260)	6・4 湿気に対して不安定な化合物 319
温度設定と昇温ガスクロマトグラ フィー (264)	液体試料の取扱い (319)
分取ガスクロマトグラフィー (265)	固体試料の取扱い (320)
クロマトグラムの解析 (266)	6・5 光に対して不安定な化合物 320
ガスクロマトグラフィーとその他 の応用 (266)	6・6 酸・塩基に対して不安定な化合物 321
5・2 液体クロマトグラフィー 267	6・7 その 他 321
高速液体クロマトグラフィー (271)	7 元素分析と質量分析 323
薄層クロマトグラフィー (288)	7・1 元素分析の原理 323
カラムクロマトグラフィー (293)	はじめに (323)
ペーパークロマトグラフィー (299)	重量法による炭素, 水素分析法 (323)
連続抽出型クロマトグラフィー (301)	窒素分析法 (324)
6 不安定化合物の取扱い 307	熱伝導度法による炭素, 水素, 窒 素同時分析法 (325)
6・1 化合物の安定性について 307	酸素分析法 (328)
6・2 熱的に不安定な化合物 308	ハロゲン, 硫黄分析法 (329)
低温での分離・精製法 (308)	金属およびその他の元素分析法 (330)
低温での不安定化合物の発生法 (310)	7・2 元素分析に要する注意 331
低温での合成反応 (313)	はじめに (331)
化学的不活性化 (313)	微量化学はかりの取扱い (332)
6・3 酸素に対して不安定な化合物 314	試料のはかりとり (334)
	試薬類 (336)
	保 守 (338)
	7・3 質量分析の原理 339
	質量分析とは (339)

6 2 基本操作 II

質量分析装置 (340)	
タンデムマススペクトロメトリー (348)	
イオン化法 (352)	
7・4 質量分析の応用 362	
はじめに (362)	
MS 測定の組合せ (363)	
EIMS (364)	
EIMS(PI) の高分解能測定 (367)	
CIMS (370)	
FDMS (373)	
FABMS (378)	
FABMS (PI) の高分解能測定 (383)	
セシウムイオンガンを用いた	

LSIMS (386)	
タンデムマススペクトロメトリー (388)	
α -アミラーゼインヒビター Paim I の 1 次構造決定 (395)	
α -アミラーゼインヒビター Paim I の S-S 結合位置の決定 (405)	
タンデムマススペクトロメトリー による hEGF の構造研究 (407)	
8 頭微鏡測定 421	
8・1 光頭微鏡の原理 421	
8・2 光頭微鏡による測定 429	