

4 热・圧力

1 序 章	1
1・1 热测定の特徴	1
1・2 热力学的测定より得られる諸量の相 関	3
一成分系 (4)	
二成分溶液系 (7)	
反応系 (10)	
1・3 データの取扱いと発表形式に関する 国際規準	15
精度と確度 (16)	
結果の表示法 (18)	
1・4 热力学データベース	21
热力学データベースとは (21)	
CODATA 選定キ一値について (22)	
実測値の評価データ集 (22)	
実用的データ集 (23)	
実用的热力学データベース (23)	
データベース利用法 (23)	
2 温 度 测 定	25
2・1 はじめに	25
2・2 抵抗温度計	28
標準用白金抵抗温度計 (28)	
工業用測温抵抗体 (30)	
その他の抵抗温度計 (31)	
使用上の留意点 (33)	
2・3 热電対	39
热電対の種類と特徴 (39)	
使用上の留意点 (43)	
2・4 放射温度計	44
放射温度計の種類 (44)	
放射温度計の取り扱いの留意点 (46)	
2・5 接触式温度計の校正	47
比較校正法 (48)	
温度定点法 (48)	
2・6 特殊な温度測定法	55
3 热 分 析	57
3・1 热分析の定義と種類	57
3・2 示差热分析	59
示差热分析の定義 (59)	
示差热分析装置と測定操作 (62)	
示差热分析曲線の解釈 (65)	
示差热分析の標準化 (70)	
示差热分析による定量 (73)	
3・3 示差走査熱量測定	77
入力補償 DSC の原理と装置 (78)	
温度・熱量の校正 (81)	
各種の測定 (86)	

断続昇温測定と定温測定 (91)

4 非反応系のカロリメトリー ……95

4・1 概 説 ……95

カロリメーターの分類 (95)

非反応系カロリメトリーの一般的
注意 (99)

4・2 热容量カロリメトリー……………100

断熱法 (100)

交流法 (117)

レーザーフラッシュ法 (125)

流体用フローカロリメトリー
(131)

4・3 温度ジャンプカロリメトリー…140

はじめに (140)

熱量計の構成 (141)

熱含量 (148)

4・4 蒸発熱測定 ……151

カロリメトリーによる蒸発熱測定
の原理 (152)

断熱法に基づく測定装置 (154)

その他のカロリメトリーによる裝
置 (156)カロリメトリーによらない方法
(156)

4・5 升華熱測定……………157

4・6 混合熱カロリメトリー ……161

固-液混合用熱量計 (161)

気-液混合用熱量計 (169)

液-液混合用熱量計 (170)

5 反応系のカロリメトリー ……181

5・1 反応熱測定概説 ……181

熱力学的意義 (181)

反応熱測定の二つの問題 (182)

熱量測定の原理 (183)

定温壁型熱量計における真の温度

上昇の決定 (185)

熱量計の構成 (187)

反応熱測定用定温壁型熱量計設計

上の注意点 (190)

5・2 燃焼熱測定 ……192

定容燃焼熱量計 (192)

基本操作 (194)

試料容器と封入法 (195)

試料への点火と助燃剤 (197)

反応の大きさの決定 (198)

理想燃焼反応 (198)

標準状態への換算 (199)

可動式定容燃焼熱量計 (201)

化合物各論 (202)

フッ素を用いる定容燃焼熱測定
(204)

気体の定圧燃焼熱測定 (204)

5・3 液-液および固-液反応熱測定…206

5・4 気-固反応熱測定 ……213

熱量計およびカロリメトリー
(214)

気体定量系 (217)

5・5 滴定カロリメトリー……………219

測定装置 (220)

反応熱の決定法 (221)

オンライン滴定カロリメトリーシ
ステム (223)

熱滴定曲線の解析 (226)

5・6 その他の反応熱カロリメトリー

.....	227	265
気-液反応 (227)		極低温カロリメトリーでの問題点 (265)	
気-気反応 (228)		(265)	
6 界面現象のカロリメトリー	231	液体 ⁴ He および液体 ³ He を用いた熱量計 (270)	
6・1 浸漬熱と吸着熱との関係	232	³ He- ⁴ He 希釈冷凍機を用いた熱量計 (271)	
6・2 浸漬熱の測定法	234	微少試料を用いた極低温熱量計 (272)	
浸漬熱測定用熱量計 (234)		7・2 高温での熱容量カロリメトリー	273
浸漬熱測定における問題点 (239)		断熱法 (273)	
6・3 固体の表面エネルギーの測定法	243	直接加熱法 (274)	
表面エネルギーと表面自由エネルギー (244)		冷却法 (279)	
表面エネルギーの測定法 (244)		7・3 高温での混合カロリメトリー	281
6・4 溶液からの吸着熱の測定法	246	双子恒温型カロリメーター (282)	
溶液からの吸着熱測定に用いられる熱量計 (246)		1500°C 以上に適用できる双子型熱量計 (284)	
溶液からの吸着熱測定における問題点 (248)		断熱型高温熱量計 (286)	
6・5 気体の吸着熱の測定法	248	落下法 (288)	
吸着熱の定義 (249)		溶媒 (288)	
吸着熱測定用熱量計 (250)		7・4 凝縮気体カロリメトリー	289
気体の吸着熱測定における問題点 (256)		装置の実例と注意すべき点 (290)	
6・6 吸着分子膜の熱測定	259	熱容量値の求め方 (292)	
Rapp らの熱量計 (259)		その他の応用例 (294)	
Dash らの熱量計 (261)		7・5 冷却方向での熱容量カロリメトリー	294
筆者らの熱量計 (262)		冷却法とその原理 (295)	
Chan らによる ac 法における熱量計 (264)		装置の実例と注意すべき点 (297)	
7 特殊なカロリメトリー	265	7・6 蒸着急冷法によって作られた試料のカロリメトリー	299
7・1 極低温での熱容量カロリメトリー		種々の外部条件下でのカロリメトリー	303

磁场中でのカロリメトリー (303)	気体流通法 (361)
電場中でのカロリメトリー (308)	Knudsen 法 (367)
加圧下でのカロリメトリー (311)	固体電解質法 (373)
8 生化学におけるカロリメトリー	9・3 一成分系 (その2) 377
..... 319	圧力測定装置 (378)
8・1 反応熱カロリメトリー 319	試料液体の脱気方法 (380)
生化学反応カロリメトリーの特徴 (319)	沸点測定の装置と方法 (381)
全反応熱の測定 (321)	9・4 二成分系 384
酵素反応中間過程のカロリメトリ ー (324)	まえがき (384)
8・2 热容量カロリメトリー 330	静止法 (386)
断熱型 DSC (331)	等圧法 (395)
測定の実際 (333)	動的方法 (395)
解 析 (337)	10 関連する物性量の測定 401
8・3 生体のマクロな状態のカロリメトリ ー 340	10・1 热 膨 張 率 401
細胞組成 (340)	体膨張率と線膨張率 (401)
細胞 (343)	熱膨張率測定の原理 (402)
組織、器官 (348)	体膨張率測定 (403)
9 平衡蒸気圧の測定 351	線膨張率測定 (405)
9・1 概 説 351	10・2 圧 縮 率 410
まえがき (351)	状態方程式と圧縮率 (410)
平衡蒸気圧の測定から得られる情 報 (352)	気体の p - V 関係の測定 (411)
蒸気圧式 (353)	液体の p - V 関係の測定 (413)
圧力の単位 (353)	固体の p - V 関係の測定 (414)
9・2 一成分系 (その1) 354	X 線回折による方法 (416)
平衡蒸気圧の決定方法の概要 (354)	超音波による流体の断熱圧縮率 の測定 (416)
静止法 (355)	衝撃波による圧縮率の測定 (418)
10・3 热 伝 導 率 419	10・4 热 拡 散 率 428
流体の熱伝導率 (420)	
固体の熱伝導率 (423)	

レーザーフラッシュ法 (428)	電気的測定 (467)
周期加熱法 (434)	光学的測定 (469)
10・5 気体のビリアル係数 436	磁気的測定 (473)
気体のビリアル係数の決定法 (438)	X線回折 (474)
吸着系でのビリアル係数 (442)	中性子回折・散乱 (478)
11 高圧下での実験 445	共鳴現象測定 (480)
11・1 流体圧力の発生と圧力測定 445	超音波測定 (485)
はじめに (445)	熱的測定 (486)
流体圧力媒体 (447)	粘度測定 (487)
流体圧縮装置 (449)	11・4 高圧下での物質合成 490
増圧機・配管・高圧試料容器 (450)	ダイヤモンドと窒化ホウ素の合 成 (490)
流体用高圧試料容器 (452)	無機化合物の合成 (497)
流体超高压力発生の実際 (453)	有機化合物の合成 (505)
流体圧力の測定 (455)	
11・2 超高圧力の発生と圧力測定 457	付 錄 515
はじめに (457)	付録 1 基本定数 516
プレス (458)	付録 2 1990年国際温度目盛 (ITS-90) の概要 517
ピストンシリンダー型高圧力裝 置 (460)	付録 3 熱量計用材料の熱伝導率 522
対向アンビル型超高压力発生裝 置 (461)	付録 4 熱測定装置用材料の線膨張率 524
ダイヤモンドアンビル装置 (462)	付録 5 熱量計用材料の比熱容量 525
超高压力の検定 (463)	付録 6 熱量および温度の標準物質 526
11・3 高圧力下での物性測定 465	付録 7 エネルギー単位および圧力単位 の換算表 528